

TP.HCM, ngày 26 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Bệnh viện Bình Dân hiện đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, lên kế hoạch xây dựng giá **Sửa chữa bổ sung hệ thống xử lý nước thải 700m³/ngày** với nội dung như sau:

Danh mục hàng hóa mời chào giá chi tiết (*Phụ lục đính kèm*).

Hồ sơ gửi kèm theo chào giá, bao gồm các tài liệu sau:

- Bản gốc bảng báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày, giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao và nhận hàng và các loại phí khác (có chữ ký, đóng dấu của đại diện hợp pháp theo mẫu đính kèm).
- Hồ sơ năng lực, hồ sơ pháp lý của công ty, đơn vị.
- Hợp đồng trúng thầu, biên bản nghiệm thu, biên bản thanh lý, hóa đơn thực hiện hạng mục tương tự với hàng hóa, dịch vụ mời chào giá với các cơ sở y tế trong thời gian 03 năm (nếu có).

Nơi nhận báo giá:

- Địa điểm: Phòng Hành Chính Quản Trị _ Bệnh viện Bình Dân (cổng số 2A)
- Địa chỉ: 371 đường Điện Biên Phủ, phường Bàn Cờ, TpHCM.
- Điện thoại liên hệ: 028.3839.4747 (gặp Hiếu – Phòng Hành chính Quản trị)
- Email: hcqt.bvbd@gmail.com

Đề nghị các công ty, đơn vị gửi báo giá bản gốc tới địa chỉ nêu trên đồng thời gửi file Excel báo giá đến địa chỉ email hcqt.bvbd@gmail.com

- Thời gian nhận báo giá từ 08 giờ 00 ngày 26 tháng 8 năm 2025 đến trước 15 giờ 00 ngày 29 tháng 8 năm 2025

Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

Lưu ý: khi nộp báo giá phải được bảo mật bằng hình thức bỏ vào phong bì niêm phong kín có ký tên và đóng dấu chỗ dán bì thư

Nơi nhận:

- Như trên;
- P. CTXH (để đăng tin);
- Lưu VT, P. HCQT

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



LƯƠNG THANH TÙNG

PHỤ LỤC NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Khối lượng mời chào giá

STT	NỘI DUNG BÁO GIÁ	ĐVT	Số lượng
1	<p>Bảo dưỡng hệ thống màng lọc MBR định kỳ và thiết bị phụ trợ nhà điều hành</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra tháo dỡ từng tấm màng lọc MBR hệ thống, kiểm tra hệ thống ống mềm kết nối các tấm màng với ống chính (kiểm tra tình trạng tấm màng rách, nghẹt và tình trạng tái sử dụng đối với từng tấm màng) - Hiệu chỉnh, loại bỏ các tấm màng bị rách, kiểm đếm số lượng các tấm màng không đạt yêu cầu - Tái lắp đặt màng lọc MBR lại vào khung màng - Vệ sinh tổng quan bồn Composite - Tháo kiểm tra chi tiết guồng bơm hút màng (01 bơm) - Hàn lại ống Inox bị xì trong nhà điều hành 	Trọn gói	1
2	<p>Bổ sung bùn lỏng cho hệ thống</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cung cấp thêm bùn vi sinh khởi động hệ thống 	m ³	10
3	<p>Thay mới bơm chìm - Bể điều hòa <i>Model : 80PU22.2-51</i> <i>Hãng : Tsurumi</i> <i>Xuất xứ : Japan</i> Công suất : 2.2Kw $Q_{\max} = 0.81 \text{ m}^3/\text{phút}$ $H_{\max} = 17.8 \text{ m}$ Họng xả : 80mm Nhiệt độ chất lỏng : 40°C Vật rắn cho phép đi qua : 46mm Vật liệu : + Thân bằng Inox + Plastic + Trục bằng thép không gỉ 304 Kèm cáp điện tiêu chuẩn : 6m</p>	Cái	1
4	<p>Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống máy thổi khí -Nhà điều hành hệ thống</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay 04 ổ bi FAG cho Rotor, thay 06 phốt, thay nhớt Shell omala, mỡ chịu nhiệt, vệ sinh, cân chỉnh 02 cánh Model máy: Anlet - 100 (03 máy) + Anlet 65 (01 máy) - Vận chuyển và lắp đặt máy 	máy	4
5	<p>Thay mới thiết bị phụ trợ thiết bị trong nhà điều hành</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay mới đồng hồ đo áp suất âm cho hệ thống bơm hút màng (02 Cái) - Thang đo : -1/0 bar - kết nối ren - Thay mới đồng hồ đo áp hiển thị trên máy thổi khí (04 Cái) - Thang đo 0/200 Kpa - kết nối ren 	Cái	6

* Vật tư, thiết bị cung cấp phải là hàng mới 100% chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

2. Yêu cầu khác

- Có kinh nghiệm trong việc thực hiện các hạng mục tương tự tại các cơ sở y tế
- Tuân thủ các quy trình, quy định của Bệnh viện;
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện công việc;
- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố gây thiệt hại về người và tài sản tại nơi làm việc và khu vực lân cận trong quá trình thực hiện.